



10



平成23年(2011)3月11日 被災 (H23災復工事修理前写真=被災被害状況)



※水切り上の汚損は落下した下塗土



H23 災害復旧工事
2 - 1

10